
32434967.061
5531730.120
32435129.693
5531567.487
0+065.613
0+819.216
R=157.000
R=?
0+855.164
R=157.000
R=135.000
0+889.903
R=135.000
R=?
0+901.245
R=?
0+031.614
R=-50.000
R=-70.000
R=-65.000
R=-74.000
R=-100.000
R=-90.000
R=-80.000
R=-65.000
R=-74.000
R=-100.000
R=-106.763
R=?
0+126.763
R=150.000
R=?
0+994.108
R=150.000
R=150.000
1+022.108
R=150.000
R=?
1+069.270
R=?
1+109.270
R=?
1+126.763
0+000.000
0+022.197
0+000.000
0+126.763
0+126.763
0+126.763